

**Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 2»
(МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2»)**

Олимпийский мкр., д. 20, г. Саянск,
Иркутской обл., 666304
тел./факс: (839553)5-58-56
mitroxa1@yandex.ru.
ОКПО 41767009,
ОГРН 1023801912485,
ИНН/КПП 3814006857/381401001
04.10.2017г. № 116-11-178

Главному
государственному
инспектору
Отдела по надзору за
электрическими сетями
и электроустановками
А.Б. Щелкову

Информация

Об устранении нарушений по предписанию №21/0091-Э от 29.06.2017г.
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) Енисейское управление

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Не ведется «Журнал учета работ по нарядам - допускам и распоряжениям для работы в электроустановках». Работы, которые проводятся по распоряжению, не оформляются.	ПОТЭЭ п.п.4.1,7.5	30.09.2017 г. нарушение устранено, соответствующий журнал ведется с 06.06.2017г.
2.	Не ведется «Оперативный журнал», работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации, не оформляются в оперативном журнале, как требуют указания в «Перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации»	ПОТЭЭ п.8.5	30.09.2017 г. нарушение устранено, соответствующий журнал ведется с 06.06.2017г
3.	Не выполняются организационные и мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках при проведении работ сторонними организациями ЭТЛ, СМО.	ПОТЭЭ п. 5.1	30.09.2017 г. нарушение по пункту 5.1. ПОТЭЭ устранено
4.	Не прошли проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора необходимое количество членов комиссии учреждения.	ПТЭЭП п. 1.4.30	30.09.2017 г. нарушение устранено

5.	Не указаны дополнительно ответственность и права ответственного за электрохозяйство в должностной инструкции заведующего хозяйством	ПТЭЭП п. 1.2.6	нарушение устранено, издан приказ №116-42-197 от 01.08.2017г.
6.	Не проведены, в установленные правилами сроки, испытания электропроводок и кабельных линий, электрооборудования, стационарных электроплит учреждения (с 2011, 2013 г.г.).	ПТЭЭП п. 1.2.2, Приложение 3 и 3.1.	30.04.2018 г. срок устранения не истек
7.	Не проведена проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами, протокол не представлен.	ПТЭЭП п. 2.7.13, Прил. 3, п. 26.1;	30.04.2018 г. срок устранения не истек
8.	Не оформляются в паспорте заземляющего устройства визуальные осмотры видимой части ЗУ.	ПТЭЭП п. 2.7.9	30.10.2017 г. нарушение устранено, визуальные осмотры видимой части ЗУ фиксируются в паспорте заземляющего устройства с 10.07.2017г.
9.	Отсутствует исполнительная схема в паспорте заземляющего устройства	ПТЭЭП п. 2.7.15	30.04.2018 г. срок устранения не истек
10.	Не подтверждены меры по устранению неисправностей, выявленных ЭТЛ при проведении проверки защиты от косвенного прикосновения посредством автоматического отключения питания – позиции 4,8,10,14,23,24, 26,28,30,65, 67,70,79,92, 95,101,105,107 протокола № 258/11 от 30.09.2011 г.	ПТЭЭП п. 1.2.2, Приложение 3. п. 28.6; ПУЭ п.п.1.7.78, 1.7.79	30.04.2018 г. срок устранения не истек
11.	Отсутствует дверь электрощитовой ВРУ гаража, шкафы ВРУ не заперты на замки	ПТЭЭП п.2.2.4. ПОТЭЭ п.3.12	30.09.2017 г. нарушение устранено, дверь на электрощитовую ВРУ гаража установлена, приобретены и установлены замки на шкафы ВРУ
12.	Отсутствуют надписи на средствах учета расхода электроэнергии или возле них о наименовании присоединения на котором производится учет в ВРУ гаража.	ПТЭЭП п.2.11.13	30.09.2017 г. нарушение устранено, надписи на средствах учета расхода электроэнергии присутствуют
13.	Отсутствуют крышки на распределительных коробках в помещении гаража – 2 шт., в электрощитовой ВРУ гаража – 1 шт.	п.1.2.2 ПТЭЭП; п.п.1.1.33, 2.1.27 ПУЭ.	30.09.2017 г. нарушение устранено, крышки на

			распределитель ные коробки установлены
14.	Отсутствуют защитные стекла на 2-х светильниках с лампами накаливания в тепловом узле гаража.	п.2.12.2,2.12.7 ПТЭЭП	30.09.2017 г. нарушение устранено, защитные стекла на 2-х светильниках установлены

Директор



В.П. Михальчук